Marca	Modello	WINDTRE	VoLTE ROAMING
ALCATEL	1B (2022)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 (A2111)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 (A2221)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 (A2222)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 (A2223)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro (A2160)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro (A2215)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro (A2216)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro (A2217)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro Max (A2161)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro Max (A2218)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro Max (A2219)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 11 Pro Max (A2220)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 (A2172)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 (A2402)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 (A2403)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 (A2404)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 mini (A2176)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 mini (A2398)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 mini (A2399)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 mini (A2400)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro (A2341)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro (A2406)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro (A2407)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro (A2408)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro Max (A2342)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro Max (A2410)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro Max (A2411)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 12 Pro Max (A2412)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 (A2482)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 (A2631)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 (A2633)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

APPLE	iPhone 13 (A2634)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 (A2635)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 mini (A2481)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 mini (A2626)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 mini (A2628)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 mini (A2629)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 mini (A2630)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro (A2483)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro (A2636)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro (A2638)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro (A2639)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro (A2640)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro Max (A2484)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro Max (A2641)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro Max (A2643)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro Max (A2644)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 13 Pro Max (A2645)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 (A2649)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 (A2881)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 (A2882)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 (A2883)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 (A2884)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Plus (A2632)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Plus (A2885)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Plus (A2886)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Plus (A2887)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Plus (A2888)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro (A2650)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro (A2889)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro (A2890)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro (A2891)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro (A2892)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro Max (A2651)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

APPLE	iPhone 14 Pro Max (A2893)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro Max (A2894)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro Max (A2895)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 14 Pro Max (A2896)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 (A3090)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 (A2846)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 (A3089)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 (A3092)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Plus (A3094)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Plus (A2847)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Plus (A3093)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Plus (A3096)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro (A3102)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro (A2848)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro (A3101)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro (A3104)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro Max (A3106)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro Max (A2849)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro Max (A3105)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 15 Pro Max (A3108)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 (A3081)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 (A3286)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 (A3287)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 (A3288)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Plus (A3082)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Plus (A3289)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Plus (A3290)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Plus (A3291)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Pro (A3083)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Pro (A3292)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Pro (A3293)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Pro (A3294)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Pro Max (A3084)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

APPLE	iPhone 16 Pro Max (A3295)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Pro Max (A3296)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16 Pro Max (A3297)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16e (A3212)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16e (A3408)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16e (A3409)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 16e (A3410)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 (A3258)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 (A3519)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 (A3520)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 (A3521)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro (A3256)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro (A3522)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro (A3523)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro (A3524)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro Max (A3257)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro Max (A3525)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro Max (A3526)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17 Pro Max (A3527)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17e (A3575)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17e (A3634)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 17e (A3635)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro (A3472)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro (A3713)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro (A3714)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro (A3715)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro Max (A3473)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro Max (A3716)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro Max (A3717)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 18 Pro Max (A3718)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone Air (A3260)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone Air (A3516)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone Air (A3517)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

APPLE	iPhone Air (A3518)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone Duo (A3447)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone Duo (A3719)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone Duo (A3720)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone Duo (A3721)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S (A1633)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S (A1688)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S (A1691)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S (A1700)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S Plus (A1634)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S Plus (A1687)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S Plus (A1690)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 6S Plus (A1699)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 (A1660)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 (A1778)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 (A1779)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 (A1780)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 (A1853)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 (A1866)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 Plus (A1661)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 Plus (A1784)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 Plus (A1785)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 Plus (A1786)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 Plus (A1854)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 7 Plus (A1867)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 (A1863)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 (A1905)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 (A1906)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 (A1907)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 Plus (A1864)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 Plus (A1897)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 Plus (A1898)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone 8 Plus (A1899)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

APPLE	iPhone SE (A1662)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE (A1723)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE (A1724)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 2020 (A2275)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 2020 (A2296)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 2020 (A2297)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 2020 (A2298)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 3rd edition (A2595)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 3rd edition (A2782)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 3rd edition (A2783)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 3rd edition (A2784)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone SE 3rd edition (A2785)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone X (A1865)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone X (A1901)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone X (A1902)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone X (A1903)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XR (A1984)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XR (A2105)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XR (A2106)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XR (A2107)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XR (A2108)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS (A1920)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS (A2097)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS (A2098)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS (A2099)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS (A2100)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS MAX (A1921)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS MAX (A2101)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS MAX (A2102)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS MAX (A2103)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
APPLE	iPhone XS MAX (A2104)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ASUS	ROG Phone (ZS600KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ASUS	ROG Phone 2 (ZS660KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming

ASUS	ROG Phone 2 Elite (ZS660KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ASUS	ROG Phone 2 Ultimate (ZS660KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ASUS	ROG Phone 3 (ZS661KS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ASUS	ROG Phone 5 (ZS673KS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ASUS	ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ASUS	ZenFone 5 (ZE620KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ASUS	ZenFone 5Z (ZS620KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ASUS	Zenfone 6 (ZS630KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ASUS	Zenfone 6 Pro (ZS630KL)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ASUS	ZenFone 7 5G (ZS670KS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ASUS	ZenFone 7 Pro 5G (ZS672KS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ASUS	Zenfone 8 (ZS590KS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ASUS	Zenfone 8 Flip (ZS672KS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 4a	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 4a 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 5	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 5a	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 6	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 6 Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 6a	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 7	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 7a	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 7 Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 8	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 8a	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 8 Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 9	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 9 Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 9 Pro Fold	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 9 Pro XL	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 9a	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 10	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 10 Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

GOOGLE	Pixel 10 Pro XL	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 10 Pro Fold	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel 10a	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
GOOGLE	Pixel Fold	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	50 5G (NTH-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	50 Lite (NTN-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	70 (FNE-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	70 Lite (RBN-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	90 (REA-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	90 Lite (CRT-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	90 Smart 5G (CLK-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	200 5G (ELI-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	200 Lite 5G (LLY-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	200 Pro 5G (ELP-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	200 Smart (ALT-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	400 (DNY-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	400 Lite 5G (ABR-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	400 Pro (DNP-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	400 Smart (LGN-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	600 (VKJ-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	600 Lite (LNA-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	600 Pro (VKP-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	600 Smart 5G (MRK-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic V2 (VER-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic V3 (FCP-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic Vs (FRI-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic V5 (MBH-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic V6 (PNM-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic4 Lite 4G (ANY-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic4 Lite 5G (ANY-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic4 Pro 5G (LGE-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic5 Lite 5G (RMO-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic5 Pro (PGT-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

HONOR	Magic6 Lite 5G (ALI-NX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic6 Pro 5G (BVL-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic7 Lite 5G (BRP-NX1M)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic7 Pro 5G (PTP-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic 8 Lite (MTN-NX1M)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Magic 8 Pro (BKQ-N49)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X5 Plus (WOD-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X5c Plus (NLA-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X6 (VNE-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X6a (WDY-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X6b (JDY-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X7 (CMA-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X7a (RKY-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X7b (CLK-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X8 (TFY-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X8 5G (VNE-N41)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X8a (CRT-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X8b (LLY-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	X8c ABR-LX1	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HONOR	Pad 9 5G HEY2-N09	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	Mate 10 Pro (BLA-L09)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	Mate 10 Pro (BLA-L29)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	Mate 20 Lite (SNE-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	MATE 40 Pro (NOH-NX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	Nova 9 (NAM-LX9)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	Nova 9 SE (JLN-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P Smart (FIG-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P Smart 2019 (POT-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P Smart 2020 (POT-LX1A)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P Smart 2021 (PPA-LX2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P smart Z (STK-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P20 (EML-L09)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P20 Lite (ANE-LX1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

HUAWEI	P20 Pro (CLT-L09)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P30 (ELE-L29)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
HUAWEI	P30 lite (MAR-LX1A)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P30 lite (MAR-LX2B) new edition	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P30 lite (MAR-LX3B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
HUAWEI	P30 Pro (VOG-L29)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
HUAWEI	P40 5G (ANA-NX9)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
HUAWEI	P40 Lite (JNY-LX1)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
HUAWEI	P40 Pro 5G (ELS-NX9)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
HUAWEI	P40 Pro+ 5G (ELS-N39)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	edge 20 (XT2143-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 20 Lite (XT2139-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 30 5G (XT2203-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 30 Fusion (XT2243-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 30 Neo (XT2245-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 30 Pro (XT2201-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 30 Ultra (XT2241-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 40 5G (XT2303-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 40 Neo 5G (XT2307-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 40 Pro (XT2301-4)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 50 (XT2407-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 50 Fusion (XT2429-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 50 Neo (XT2409-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 50 Pro 5G (XT2403-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 50 Ultra (XT2401-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 60 5G (XT2505-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 60 fusion (XT2503-4)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 60 neo (XT2509-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 60 pro (XT2507-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 70 (XT2601-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 70 fusion (XT2605-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge 5G (XT2063-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	edge Plus 5G (XT2061-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

MOTOROLA	moto e13 (XT2345-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto e14 (XT2421-13)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto e15 (XT2523-6)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto e22 (XT2239-7)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto e22i (XT2239-18)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto e32 (XT2227-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto e32s (XT2229-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto e6s 2020 (XT2053-1)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto e6s 2020 (XT2053-6)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto e7 (XT2095-2)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto e7 Plus (XT2081-2)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto e7 power (XT2097-2)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto e7 power (XT2097-6)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto e7i power (XT2097-13)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto g 5G (XT2113-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g 5G Plus (XT2075-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g Power (XT2041-1)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto g Power (XT2041-3)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto g pro (XT2043-7)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g04 (XT2421-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g04s (XT2421-8)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g05 (XT2523-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g06 (XT2535-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g10 (XT2127-2)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto g13 (XT2331-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g14 (XT2341-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g15 (XT2521-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g15 Power (XT2521-5)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g20 (XT2128-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g22 (XT2231-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g23 (XT2333-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g24 (XT2423-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g24 Power (XT2425-4)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

MOTOROLA	moto g30 (XT2129-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g32 (XT2235-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g34 5G (XT 2363-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g35 5G (XT2433-5)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g40 (XT2133-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g42 (XT2233-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g50 (XT2137-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g52 (XT2221-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g53 5G (XT2335-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g54 5G (XT2343-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g54 5G (XT2343-6)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g55 5G (XT2435-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g56 5G (XT2529-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g57 5G (XT2537-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g62 5G (XT2223-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g72 (XT2255-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g73 5G (XT2237-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g75 5G (XT2437-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g82 5G (XT2225-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g84 5G (XT2347-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g85 5G (XT2427-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g86 5G (XT2527-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g100	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g8 (XT2045-2)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto g8 Plus (XT2019-1)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto g8 Power Lite (XT2055-1)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	moto g9 Play (XT2083-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g9 plus (XT2087-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	moto g9 power (XT2091-3)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	one vision (XT1970-3)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	one zoom (XT2010-1)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
MOTOROLA	razr 5G (XT2071-4)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr 5G 2022 (XT2251-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

MOTOROLA	razr 40 (XT2323-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr 40 ultra (XT2321-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr 50 (XT2453-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr 50 Ultra (XT2451-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr 60 5G (XT2553-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr 60 Ultra (XT2551-6)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr 70 plus (XT2659-3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	razr fold (XT2651-1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	Signature 5G (XT2603-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
MOTOROLA	ThinkPhone (XT2309-2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOKIA	G11 (TA-1401)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOKIA	G21 (TA-1418)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOKIA	Nokia 3210 (TA-1618)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	CMF Phone 1	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	CMF Phone 2 Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	Phone (1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	Phone (2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	Phone (2a)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	Phone (2a) Plus	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	Phone (3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	Phone (3a)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
NOTHING	Phone (3a) Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	SEVEN (GM1900)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	SEVEN (GM1903)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	SEVEN PRO (GM1910)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	SEVEN PRO (GM1913)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	SEVEN T (HD1900)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	SEVEN T (HD1903)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	SEVEN T PRO (HD1913)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	EIGHT 5G (IN2010)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	EIGHT 5G (IN2013)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	EIGHT PRO 5G (IN2020)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	EIGHT PRO 5G (IN2023)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

ONEPLUS	EIGHT T 5G (KB2000)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	EIGHT T 5G (KB2003)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	9 5G (LE2110)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	9 5G (LE2113)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	9 PRO 5G (LE2123)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	10 PRO (NE2210)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	10 PRO 5G (NE2213)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	10T 5G (CPH2415)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	11 5G (CPH2449)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	12 (CPH2581)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	12R (CPH2609)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	13 (CPH2649)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	13R (CPH2645)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	15 (CPH2745)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	15R (CPH2769)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD 5G (AC2001)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD 5G (AC2003)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD 2 5G (DN2103)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD 2T 5G (CPH2399)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD CE 5G (EB2103)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD CE 2 5G (IV2201)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD CE 2 Lite 5G (CPH2409)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD 3 5G (CPH2493)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD CE 3 Lite 5G (CPH2465)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD 4 (CPH2663)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD CE4 (CPH2619)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD 5 (CPH2707)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD CE5 (CPH2717)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD N10 5G (BE2029)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	NORD N100 (BE2013)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ONEPLUS	OPEN 5G (CPH2551)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A12 (CPH2083)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A15 (CPH2185)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

OPPO	A15s (CPH2179)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A16 (CPH2269)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A16s (CPH2271)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A16k (CPH2349)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A17 (CPH2477)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A17k (CPH2471)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A18 (CPH2591)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A1x 5G (PHJ110)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A31 (CPH2015)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A38 (CPH2579)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A40 4G CPH2669	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A5 (CPH2727)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A5 2020 (CPH1931)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A5 2020 (CPH1943)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A5 5G CPH2735	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A5 Pro CPH2711	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A5 Pro 5G CPH2695	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A5x (CPH2725)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A52 (CPH2069)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A53 (CPH2127)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A53s (CPH2135)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A54 (CPH2239)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A54 5G (CPH2195)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A54s (CPH2273)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A55 (CPH2325)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A57 (CPH2387)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A57s (CPH2385)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A58 (CPH2577)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A6 (CPH2817)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A6 5G (CPH2831)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A6 Pro 5G (CPH2781)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A6k (CPH2891)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A6x (CPH2819)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

OPPO	A6x 5G (CPH2783)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A60 (CPH2631)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A60 5G (CPH2683)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A72 (CPH2067)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A73 5G (CPH2161)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A74 5G (CPH2197)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A76 (CPH2375)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A77 (CPH2385)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A77 5G (CPH2339)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A77s (CPH2473)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A78 (CPH2565)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A78 5G (CPH2483)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A78 5G (CPH2495)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A79 5G (CPH2557)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A80 5G CPH2639	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A9 2020 (CPH1941)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A91 (CPH2021)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A92 (CPH2059)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A93 (CPH2121)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A94 (CPH2205)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A94 5G (CPH2211)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A95 (CPH2365)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A96 (CPH2333)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	A98 5G (CPH2529)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	F17 (CPH2095)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	F17 Pro (CPH2119)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	F19 (CPH2219)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find N2 Flip (CPH2437)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find N2 5G (PGU110)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X2 Lite 5G (CPH2005)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X2 Neo 5G (CPH2009)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X2 Pro 5G (CPH2025)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X3 Lite (CPH2145)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

OPPO	Find X3 Neo 5G (CPH2207)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X3 Pro (CPH2173)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X5 (CPH2307)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X5 Lite (CPH2371)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X5 Pro (CPH2305)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X6 5G (PGFM10)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X6 Pro 5G (PGEM10)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X8 Pro 5G CPH2659	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X9 (CPH2797)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X9 Pro (CPH2791)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Find X9 Ultra (CPH2841)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	R15 Pro (CPH1831)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno (CPH1917)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 5G (CPH1921)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno Z (CPH1979)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno2 (CPH1907)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno2 Z (CPH1951)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno4 (CPH2091)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno4 Lite (CPH2125)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno4 Pro 5G (CPH2089)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno4 Z 5G (CPH2065)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno5 (CPH2159)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno6 (CPH2235)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno6 (CPH2251)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno6 Pro (CPH2247)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno6 Z 5G (CPH2237)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno7 (CPH2363)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno8 5G (CPH2359)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno8 Lite 5G (CPH2343)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno8 Pro 5G (CPH2357)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno8 T (CPH2481)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno9 5G (PHM110)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno9 Pro+ 5G (PGW110)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

OPPO	Reno10 5G (CPH2531)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno10 5G (China) PHW110	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno10 Pro 5G (CPH2525)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno10 Pro 5G (China) PHV110	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 10 Pro+ 5G (PHU110)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 10x Zoom (CPH1919)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 11F 5G (CPH2603)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 12 5G (CPH2625)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 12 Pro (CPH2629)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 12F 4G (CPH2687)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 12F 5G (CPH2637)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 13 5G CPH2689	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 13F 5G CPH2699	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 13 Pro 5G CPH2697	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 14 5G (CPH2737)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 14F 5G (CPH2743)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 15 5G (CPH2825)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 15 Pro 5G (CPH2813)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	Reno 15F 5G (CPH2801)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
OPPO	RX17 Neo (CPH1893)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	8 (RMX3085)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	8 5G (RMX3241)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	8i (RMX3151)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	9 (RMX3521)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	9 5G (RMX3474)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	9i (RMX3491)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	9Pro 5G (RMX3472)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	9Pro+ 5G (RMX3393)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	10 (RMX3630)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	11 4G (RMX3636)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	11 5G (RMX3780)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	11Pro 5G (RMX3771)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	11Pro+ 5G (RMX3741)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

REALME	12 RMX3871	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	12 5G (RMX3999)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	12+ 5G (RMX3867)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	12Pro 5G (RMX3842)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	12Pro+ 5G (RMX3840)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	12x 5G RMX3997	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	13 Pro 5G (RMX3988)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	13 Pro+ 5G (RMX3921)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14 5G (RMX5070)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14 Pro 5G RMX5056	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14 Pro 5G RMX5057	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14 Pro+ 5G RMX5051	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14 Pro+ 5G RMX5054	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14T 5G (RMX5078)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14T 5G (RMX5074)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	14x 5G (RMX3943)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	15 5G (RMX5106)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	15T 5G (RMX5111)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	16 Pro 5G (RMX5120)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	16 Pro+ 5G (RMX5131)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C21Y (RMX3263)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	C25Y (RMX3289)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	C30 (RMX3623)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	C31 (RMX3501)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	C33 (RMX3624)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	C35 (RMX3511)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	C51 (RMX3830)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	C53 (RMX3760)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C55 (RMX3710)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C61 (RMX3930)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C61 RMX3939	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C65 RMX3910	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C67 (RMX3890)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

REALME	C71 (RMX5303)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C75 RMX3941	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C75 5G (RMX3963)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	C85 Pro 5G (RMX5555)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 5G (RMX2202)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT Neo2 5G (RMX3370)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT Neo3 5G RMX3563	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT Neo5 240W 5G (RMX3708)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT2 5G (RMX3311)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT2 Pro 5G (RMX3301)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT3 5G (RMX3709)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 6 5G RMX3851	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 6T 5G RMX3853	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 7 5G (RMX5061)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 7 Pro 5G (RMX5010)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 7 Pro 5G RMX5011	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 7T 5G (RMX5085)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	GT 8 Pro (RMX5210)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	Narzo 30 5G (RMX3242)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	Narzo 50A Prime (RMX3516)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
REALME	Narzo N53 (RMX3761)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	Note 50 (RMX3834)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	Note 60 RMX3933	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	Note 60x (RMX3938)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	Note 70T (RMX5313)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	P3 5G (RMX5079)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
REALME	P3 Lite 4G (RMX5300)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A02s (A025G/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A03 (A035G/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A03s (A037G/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A04s (A047F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A05s (A057G/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A10 (A105FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming

SAMSUNG	Galaxy A10s (A107F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A12 (A125F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A12 (A127F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A13 (A135F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A13 4G NE (A137F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A13 5G (A136B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A14 LTE (A145R/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A14 5G (A146P/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A15 LTE (A155F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A15 5G (A156B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A16 LTE (A165F/DSB)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A16 5G (A166B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A17 5G (A176B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A17 LTE (SM-A175F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A18 LTE (SM-A185F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A20e (A202F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A20s (A207F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A21s (A217F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A21s A217F/DSN	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A22 (A225F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A22 5G (A226B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A22 (A225F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A23 5G A236B/DSN	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A25 5G (A256B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A26 5G (A266B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A27 5G (SM-A276B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A30s (A307FN/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A31 (A315G/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A32 5G (A326B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A32 (A325F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A33 5G (A336B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A33 5G (A336B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A34 5G (A346B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

SAMSUNG	Galaxy A35 5G (A356B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A36 5G (A366B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A37 5G (A376B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A40 (A405FN/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A41 (A415F/DSM)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A41 (A415F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A42 5G (A426B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A5 2017 (A520F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A5 2017 Duos (A520F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A50 (A505FN/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A51 (A515F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A51 5G (A516B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A51 (A515F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A52 4G (A525F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A52 5G (A526B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A52s 5G (A528B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A53 5G (A536B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A54 5G (A546B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A55 5G (A556B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A56 5G (A566B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A57 5G (A576B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A6 (A600FN)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A6 Duos (A600FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A6+ (A605FN)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A6+ Duos (A605FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A7 2018 DUOS (A750FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A70 (A705FN/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A71 (A715F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A72 (A725F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A8 2018 (A530F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A8 2018 (A530F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy A80 (A805F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy A9 2018 (A920F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming

SAMSUNG	Galaxy A9 2018 Duos (A920F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Fold (F900F)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy J3 2017 (J330FN)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J3 2017 Duos (J330F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J4+ Duos (J415FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J5 2017 (J530F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J5 Pro 2017 Duos (J530F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J6 (J600FN)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J6 Duos (J600FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J6+ (J610FN)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J6+ Duos (J610FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J7 2016 (J710FN)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J7 2016 Duos (J710FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy J7 2017 Duos (J730F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy M11 (M115F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M12 (M127F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M13 (M135F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M15 5G (M156B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M20 (M205FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy M21 (M215F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M22 (M225FV/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M23 (M236B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M23 5G (M236B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M30s (M307FN/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy M31 (M315F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M31s (M317F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M32 (M325FV/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M33 5G (M336B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M35 5G (M356B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M51 (M515F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M51 (M515F/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M52 5G (M526BR/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy M53 5G (M536B/DSN)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

SAMSUNG	Galaxy Note 8 (N950F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Note 8 (N950F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Note 9 (N960F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Note 9 (N960F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Note 10 (N970F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Note 10 Lite (N770F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Note 10+ (N975F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Note 10+ 5G (N976B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Note 20 (N980F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Note 20 5G (N981B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S8 (G950F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy S8+ (G955F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy S8+ Duos (G955FD)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy S9 (G960F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy S9 (G960F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy S9+ (G965F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy S9+ (G965F/DS)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy S10 (G973F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S10 5G (G977B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S10 Lite (G770F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S10+ (G975F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S10e (G970F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20 (G980F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20 5G (G981B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20 FE (G780F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20 FE (G780G/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20 FE 5G (G781B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20+ (G985F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G (G986B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S21 5G (G991B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

SAMSUNG	Galaxy S21 5G FE (G990B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S21 5G FE NV (G990B2/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S21+ 5G (G996B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S22 5G (S901B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S22+ 5G (S906B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra 5G (S908B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S23 5G (S911B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S23+ 5G (S916B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra 5G (S918B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S23 FE 5G (S711B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S24 (S921B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S24+ (S926B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra (S928B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S24 FE (SM-S721B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S25 5G (S931B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S25+ 5G (S936B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S25 Edge 5G S937B/DS	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S25 FE 5G (S731B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S25 Ultra 5G (S938B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S26 (S942B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S26+ (S947B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S26 Ultra (S948B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy S26 FE (SM-S741B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab A7 Lite T225	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab A8 (SM-X205)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab A9 Plus 5G (X216B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab A9 Plus 5G (X216R)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab Active5 Pro (SM-X356B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S7 FE 5G T736B	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S8 (SM-X706B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S8 Ultra 5G X906B	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

SAMSUNG	Galaxy Tab S8+ 5G X806B	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S9 (SM-X716B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S9 Ultra 5G (X916B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S9+ 5G (X816B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy TAB S10 Lite 5G (SM-X406B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S10 Plus 5G X826B	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S10 Ultra 5G X926B	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S11 5G (SM-X736B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Tab S11 Ultra 5G (SM-X936B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Watch Ultra L705F	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Watch7 L305F	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Watch7 L315F	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Xcover 4 (G390F)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Xcover 4s (G398FN/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Xcover 5 (G525F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Xcover Pro (G715FN/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Xcover6 Pro 5G G736B/DS	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy XCover7 5G (G556B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy XCover7 Pro (SM-G766B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip (F700F/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip 5G (F707B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G (F711B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip4 5G (F721B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Fold2 5G (F916B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G (F926B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G F926B	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
SAMSUNG	Galaxy Z Fold4 5G (F936B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip5 (F731B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Fold5 (F946B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip6 (SM-F741B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Fold6 (SM-F956B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip7 (SM-F766B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip7 FE (SM-F761B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

SAMSUNG	Galaxy Z Fold7 (SM-F966B/DS)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Flip8 (SM-F778B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Fold8 (SM-F971B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
SAMSUNG	Galaxy Z Fold8 Ultra (SM-F976B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	20L+ (T775H)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	30 SE (6165H1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	40 NXTPAPER (T612B)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	40 NXTPAPER 5G (T771K3)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	40 R 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	40 SE (T610K2)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	403 (T431D)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	406 (T506K)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	408	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	50 SE (T611B1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	505 (T509K)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	60R 5G (T519H)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	K70 5G (T523H)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	K70 SE (T453D)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	OneTouch 4043 (T313D1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	OneTouch 5041 (T314D)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	P80 Pro (T852K)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	T306 (6102H)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	TAB 10 Gen2 LTE (8196G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	TAB 11 FE (9465G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	TCL 50 5G (TO-613K)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	TCL 50 NXTPAPER 5G (T702D)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	TCL 501 (T433D)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	TCL NXTPAPER 60 Ultra (T951K1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
TCL	TCL NXTPAPER 70 Pro (T807D1)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V21 5G V2050	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V23 5G (V2102)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V40 (V2348)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V40 Lite 5G V2341	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

Vivo	V40 SE 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V50 (V2427)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V50 Lite (V2440)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V50 Lite V2453	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V60 Lite 5G (V2529)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V70 5G (V2538)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	V70 FE (V2550)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	X51 5G V2006	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	X60 Pro 5G V2046	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	X80 Lite 5G V2208	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	X80 Pro 5G V2145	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	X200 FE (V2503)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	X200 Pro 5G V2413	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y01 V2118	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y11s V2028	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y19s V2419	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y20s V2027	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y21 (V2111)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y21 5G (V2553)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y21s V2110	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y22s V2206	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y28 V2352	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y28s 5G (V2346)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y29s 5G (V2446)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y33s (V2109)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y35 V2205	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y55 5G (V2127)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y70 V2023	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y72 5G (V2041)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
Vivo	Y76 5G (V2124)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	11 Lite 5G NE (2109119DG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	11T (21081111RG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	11T Pro (2107113SG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

XIAOMI	12 (2201123G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	12 Lite (2203129G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	12 Pro (2201122G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	12T | 5G (22071212AG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	12T Pro | 5G (22081212UG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	12x 5G (2112123AC)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	12X 5G 2112123AG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	13 (2211133G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	13 Lite (2210129SG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	13 Pro (2210132G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	13 Ultra 5G 2304FPN6DC	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	13T (2306EPN60G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	13T Pro (23078PND5G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	14 5G (23127PN0CG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	14 Ultra 5G (24030PN60G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	14T (2406APNFAG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	14T Pro (2407FPN8EG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	15 5G (24129PN74G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	15 Ultra 5G (25010PN30G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Xiaomi 15T (25069PTEBG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Xiaomi 15T Pro (2506BPN68G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Xiaomi 17 (25113PN0EG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Xiaomi 17 Ultra (2512BPNDAG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Xiaomi 17T (2602DPT53G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Xiaomi 17T Pro (2602EPTC0G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 10 | 5G (M2001J2G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 10 Lite | 5G (M2002J9G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	MI 10 Lite | 5G M2002J9S	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	MI 10 Pro 5G (M2001J1G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 10T | 5G (M2007J3SY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 10T Lite | 5G (M2007J17G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 10T Pro | 5G (M2007J3SG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 11 (M2011K2G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

XIAOMI	Mi 11 Lite (M2101K9AG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 11 Lite 5G (M2101K9G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	MI 11 Ultra 5G M2102K1C	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	MI 11 Ultra 5G M2102K1G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi 11i (M2012K11G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Mi Note 10 (M1910F4G)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	MIX Flip 2405CPX3DG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C40 220333QPG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C55 22127PC95G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C65 (2310FPCA4G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C75 2410FPCC5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C81 Pro (25128PC17G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C85 (25078PC3EG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C85 (25078PC3EE)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco C95 Pro (2606FPC72Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F3 5G (M2012K11AG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F4 5G 22021211RG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F4 GT 5G 21121210G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F5 5G 23049PCD8G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F5 Pro 5G 23013PC75G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F6 (24069PC21G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F6 Pro (23113RKC6G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F7 (25053PC47G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F7 Pro 24117RK2CG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F7 Ultra 24122RKC7G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F8 Pro (2510DPC44G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F8 Ultra (25102PCBEG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F9 Pro (2607APCA5G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco F9 Ultra (26077PC53G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M3 Pro 5G M2103K19PI	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M4 5G 22041219PG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M4 Pro 2201117PG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M5 22071219CG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

XIAOMI	Poco M5s 2207117BPG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M6 (2404APC5FG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M6 Pro (2312FPCA6G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M7 (25062PC34G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M7 Pro 5G (2409FPCC4G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M8 5G (25118PC98G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M8 Pro 5G (2510EPC8BG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco M8s 5G (26067PC09G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X3 GT 21061110AG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X3 NFC (M2007J20CG)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	Poco X4 GT 5G 22041216G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X4 Pro 5G 2201116PG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X5 5G 22111317PG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X5 Pro 5G 22101320G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X6 5G 23122PCD1G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X6 Pro 5G 2311DRK48G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X7 24095PCADG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X7 Pro 2412DPC0AG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X8 (2607DPC18G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X8 Pro (2511FPC34G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X8 Pro Max (2602BPC18G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Poco X8s (2609CPC5FG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 9 (M2004J19AG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 9 (M2004J19G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 9A (M2006C3LG)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	Redmi 9AT (M2006C3LVG)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	Redmi 9C (M2006C3MG)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	Redmi 9T (M2010J19SG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 9T (M2010J19SY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10 21061119AG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10 21061119AL	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10 (21061119DG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10 5G (22041219NY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

XIAOMI	Redmi 10 2022 (22011119UY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10A 220233L2G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10C 220333QAG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10C (220333QNY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 10 Power 220333QBI	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 12 23053RN02A	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 12 23053RN02Y	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 12 5G (23076RN8DY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 12C (22126RN91Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 13 2404ARN45A	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 13 24040RN64Y	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 13C (23106RN0DA)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 13C (23108RN04Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 13C 5G (23124RN87G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	RedMi 14C (2409BRN2CA)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	RedMi 14C (2409BRN2CY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15 4G (25062RN2DE)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15 4G (25062RN2DY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15 5G (25057RN09E)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15 5G (25057RN09G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15C 4G (25078RA3EE)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15C 4G (25078RA3EY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15C 5G (2508CRN2BE)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 15C 5G (2508CRN2BG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 17 (2606FRN72Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 17 5G (26062RN92G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi 17C 5G (2607FRNEAG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi A1 (220733SG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi A1+ 220733SFG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi A2 (23028RN4DG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi A2+ 23028RNCAG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi A3 (23129RN51X)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi A3 Pro 2409BRN2CG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

XIAOMI	Redmi A5 (25028RN03Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi A7 Pro (25128RN17Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi K60 5G 23013RK75C	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 8 Pro (M1906G7G)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	Redmi Note 8T (M1908C3XG)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	Redmi Note 9 (M2003J15SG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 9 M2003J15SS	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 9 Pro (M2003J6B2G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 9T 5G (M2007J22G)	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
XIAOMI	Redmi Note 10 (M2101K7AG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 10 5G (M2103K19G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 10 Pro (M2101K6G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 10S M2101K7BG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 10S M2101K7BL	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 10S (M2101K7BNY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 (2201117TG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 2201117TI	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 2201117TL	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 (2201117TY)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 21121119SC	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 2201116TG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G (2201116SG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro+ 5G (21091116UG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11E Pro 5G 2201116SC	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11S 2201117SG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11S 2201117SY	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 11S 5G (22031116BG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 12 (23021RAA2Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 12 5G (22111317G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 12 Pro 2209116AG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 12 Pro 5G (22101316G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 12 Pro+ 5G (22101316UG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 12S 23030RAC7Y	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

XIAOMI	Redmi Note 12S 2303CRA44A	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 13 (23124RA7EO)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 13 (23129RAA4G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 13 5G (2312DRAABG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 13 Pro 5G (23117RA68G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 13 Pro 5G (2312DRA50G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 13 Pro+ 5G (23090RA98G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14 24117RN76G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14 24117RN76O	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14 24117RN76E	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14 5G (24094RAD4G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14 Pro 24116RACCG	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14 Pro 5G (24090RA29G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14 Pro+ 5G (24115RA8EG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 14s (2502FRA65G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 15 (2510DRA23E)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 15 (2510DRA23G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 15 5G (25098RA98G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 15 Pro (25100RA69G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 15 Pro 5G (25080RABDG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 15 Pro+ 5G (2510ERA8BG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 17 (26012RN62Y)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 17 5G (26081RA18G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 17 Pro 5G (2607DRA18G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Note 17 Pro Max 5G (2609FRA74G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Pad Pro 5G 24074RPD2G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Pad 2 Pro 5G (2509BRP2DG)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
XIAOMI	Redmi Pad SE 8.7 4G (24076RP19G)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade 10 Smart	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ZTE	Blade A5 2019	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ZTE	Blade A5 2020	Abilitato	Non Abilitato al VoLTE Roaming
ZTE	Blade A31	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A31 Lite	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

ZTE	Blade A31 Plus	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A33s	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A34	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A35	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A35e	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A36	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A51	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A52	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A52 Lite	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A53	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A53 Pro	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A54	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A55	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A56	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A71	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A72	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A72 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A72s	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A73	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A73 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A75 4G (Z2359)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A75 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A76 4G (Z2474)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade A76 5G (Z2469N)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V30 Vita (Z8030)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V40 Design	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V50 Design 4G (Z8050)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V50 Design 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V50 Vita (Z8550)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V60 Vita (Z2350)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V70	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V70 Max	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Blade V70 Vita	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software

ZTE	Nubia AIR 5G (Z2468N)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Flip 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Flip 2 5G (NX732J)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Focus 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Focus 2 5G (Z2462N)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Focus 2 Ultra 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Focus Pro 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Music	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Music 2	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Neo 2 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Neo 3 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Neo 3 GT 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Neo 5 GT 5G (Z2570N)	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software
ZTE	Nubia Red Magic 8 Pro 5G	Abilitato	Necessario Aggiornare all'ultima versione software