

| Marca   | Modello                   | WINDTRE   |
|---------|---------------------------|-----------|
| ALCATEL | 1B (2022)                 | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 (A2111)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 (A2221)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 (A2222)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 (A2223)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro (A2160)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro (A2215)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro (A2216)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro (A2217)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro Max (A2161) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro Max (A2218) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro Max (A2219) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 11 Pro Max (A2220) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 (A2172)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 (A2402)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 (A2403)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 (A2404)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 mini (A2176)    | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 mini (A2398)    | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 mini (A2399)    | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 mini (A2400)    | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro (A2341)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro (A2406)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro (A2407)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro (A2408)     | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro Max (A2342) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro Max (A2410) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro Max (A2411) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 12 Pro Max (A2412) | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 13 (A2482)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 13 (A2631)         | Abilitato |
| APPLE   | iPhone 13 (A2633)         | Abilitato |

|       |                           |           |                                                    |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| APPLE | iPhone 13 (A2634)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 (A2635)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 mini (A2481)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 mini (A2626)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 mini (A2628)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 mini (A2629)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 mini (A2630)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro (A2483)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro (A2636)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro (A2638)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro (A2639)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro (A2640)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro Max (A2484) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro Max (A2641) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro Max (A2643) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro Max (A2644) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 13 Pro Max (A2645) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 (A2649)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 (A2881)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 (A2882)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 (A2883)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 (A2884)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Plus (A2632)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Plus (A2885)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Plus (A2886)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Plus (A2887)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Plus (A2888)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro (A2650)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro (A2889)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro (A2890)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro (A2891)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro (A2892)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro Max (A2651) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|       |                           |           |                                                    |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| APPLE | iPhone 14 Pro Max (A2893) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro Max (A2894) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro Max (A2895) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 14 Pro Max (A2896) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 (A3090)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 (A2846)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 (A3089)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 (A3092)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Plus (A3094)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Plus (A2847)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Plus (A3093)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Plus (A3096)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro (A3102)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro (A2848)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro (A3101)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro (A3104)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro Max (A3106) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro Max (A2849) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro Max (A3105) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 15 Pro Max (A3108) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 (A3081)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 (A3286)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 (A3287)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 (A3288)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Plus (A3082)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Plus (A3289)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Plus (A3290)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Plus (A3291)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Pro (A3083)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Pro (A3292)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Pro (A3293)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Pro (A3294)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Pro Max (A3084) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|       |                           |           |                                                    |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| APPLE | iPhone 16 Pro Max (A3295) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Pro Max (A3296) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16 Pro Max (A3297) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16e (A3212)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16e (A3408)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16e (A3409)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 16e (A3410)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S (A1633)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S (A1688)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S (A1691)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S (A1700)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S Plus (A1634)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S Plus (A1687)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S Plus (A1690)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 6S Plus (A1699)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 (A1660)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 (A1778)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 (A1779)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 (A1780)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 (A1853)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 (A1866)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 Plus (A1661)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 Plus (A1784)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 Plus (A1785)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 Plus (A1786)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 Plus (A1854)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 7 Plus (A1867)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 8 (A1863)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 8 (A1905)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 8 (A1906)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 8 (A1907)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 8 Plus (A1864)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 8 Plus (A1897)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|       |                               |           |                                                    |
|-------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| APPLE | iPhone 8 Plus (A1898)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone 8 Plus (A1899)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE (A1662)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE (A1723)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE (A1724)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 2020 (A2275)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 2020 (A2296)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 2020 (A2297)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 2020 (A2298)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 3rd edition (A2595) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 3rd edition (A2782) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 3rd edition (A2783) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 3rd edition (A2784) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone SE 3rd edition (A2785) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone X (A1865)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone X (A1901)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone X (A1902)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone X (A1903)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XR (A1984)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XR (A2105)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XR (A2106)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XR (A2107)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XR (A2108)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS (A1920)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS (A2097)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS (A2098)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS (A2099)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS (A2100)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS MAX (A1921)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS MAX (A2101)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS MAX (A2102)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS MAX (A2103)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| APPLE | iPhone XS MAX (A2104)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|        |                                |           |                                                    |
|--------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| ASUS   | ROG Phone (ZS600KL)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | ROG Phone 2 (ZS660KL)          | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | ROG Phone 2 Elite (ZS660KL)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | ROG Phone 2 Ultimate (ZS660KL) | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | ROG Phone 3 (ZS661KS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ASUS   | ROG Phone 5 (ZS673KS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ASUS   | ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ASUS   | ZenFone 5 (ZE620KL)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | ZenFone 5Z (ZS620KL)           | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | Zenfone 6 (ZS630KL)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | Zenfone 6 Pro (ZS630KL)        | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ASUS   | ZenFone 7 5G (ZS670KS)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ASUS   | ZenFone 7 Pro 5G (ZS672KS)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ASUS   | Zenfone 8 (ZS590KS)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ASUS   | Zenfone 8 Flip (ZS672KS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 4a                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 4a 5G                    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 5                        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 5a                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 6                        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 6 Pro                    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 6a                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 7                        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 7a                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 7 Pro                    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 8                        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 8a                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 8 Pro                    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 9                        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 9 Pro                    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 9 Pro Fold               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel 9 Pro XL                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| GOOGLE | Pixel Fold                     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|       |                           |           |                                                    |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| HONOR | 50 5G (NTH-NX9)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 50 Lite (NTN-LX1)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 70 (FNE-NX9)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 70 Lite (RBN-NX1)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 90 (REA-NX9)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 90 Lite (CRT-NX1)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 90 Smart 5G (CLK-NX1)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 200 5G (ELI-NX9)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 200 Lite 5G (LLY-NX1)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 200 Pro 5G (ELP-NX9)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 200 Smart (ALT-NX1)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 400 (DNY-NX9)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 400 Lite 5G (ABR-NX1)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | 400 Pro (DNP-NX9)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic V2 (VER-N49)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic V3 (FCP-N49)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic Vs (FRI-NX9)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic4 Lite 4G (ANY-LX1)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic4 Lite 5G (ANY-NX1)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic4 Pro 5G (LGE-NX9)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic5 Lite 5G (RMO-NX1)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic5 Pro (PGT-N49)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic6 Lite 5G (ALI-NX1)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic6 Pro 5G (BVL-N49)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic7 Lite 5G (BRP-NX1M) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | Magic7 Pro 5G (PTP-N49)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | X5 Plus (WOD-LX1)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | X6 (VNE-LX1)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | X6a (WDY-LX1)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | X6b (JDY-LX1)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | X7 (CMA-LX1)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | X7a (RKY-LX1)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR | X7b (CLK-LX1)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|          |                                 |           |                                                    |
|----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| HONOR    | X8 (TFY-LX1)                    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR    | X8 5G (VNE-N41)                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR    | X8a (CRT-LX1)                   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR    | X8b (LLY-LX1)                   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR    | X8c ABR-LX1                     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HONOR    | Pad 9 5G HEY2-N09               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | Mate 10 Pro (BLA-L09)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | Mate 10 Pro (BLA-L29)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | Mate 20 Lite (SNE-LX1)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | MATE 40 Pro (NOH-NX9)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | Nova 9 (NAM-LX9)                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | Nova 9 SE (JLN-LX1)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P Smart (FIG-LX1)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P Smart 2019 (POT-LX1)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P Smart 2020 (POT-LX1A)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P Smart 2021 (PPA-LX2)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P smart Z (STK-LX1)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P20 (EML-L09)                   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P20 Lite (ANE-LX1)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P20 Pro (CLT-L09)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P30 (ELE-L29)                   | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| HUAWEI   | P30 lite (MAR-LX1A)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P30 lite (MAR-LX2B) new edition | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P30 lite (MAR-LX3B)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| HUAWEI   | P30 Pro (VOG-L29)               | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| HUAWEI   | P40 5G (ANA-NX9)                | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| HUAWEI   | P40 Lite (JNY-LX1)              | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| HUAWEI   | P40 Pro 5G (ELS-NX9)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| HUAWEI   | P40 Pro+ 5G (ELS-N39)           | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | edge 20 (XT2143-1)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 20 Lite (XT2139-2)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 30 5G (XT2203-1)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 30 Fusion (XT2243-1)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |



|          |                            |           |                                                    |
|----------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| MOTOROLA | edge 30 Neo (XT2245-1)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 30 Pro (XT2201-1)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 30 Ultra (XT2241-2)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 40 5G (XT2303-2)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 40 Neo 5G (XT2307-1)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 40 Pro (XT2301-4)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 50 (XT2407-1)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 50 Fusion (XT2429-2)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 50 Neo (XT2409-1)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 50 Pro 5G (XT2403-2)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 50 Ultra (XT2401-1)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 60 5G (XT2505-1)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge 5G (XT2063-3)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | edge Plus 5G (XT2061-3)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto e13 (XT2345-3)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto e14 (XT2421-13)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto e15 (XT2523-6)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto e32 (XT2227-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto e32s (XT2229-2)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto e6s 2020 (XT2053-1)   | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto e6s 2020 (XT2053-6)   | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto e7 (XT2095-2)         | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto e7 Plus (XT2081-2)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto e7 power (XT2097-2)   | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto e7 power (XT2097-6)   | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto e7i power (XT2097-13) | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto g 5G (XT2113-3)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g 5G Plus (XT2075-3)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g Power (XT2041-1)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto g Power (XT2041-3)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto g pro (XT2043-7)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g04 (XT2421-3)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g04s (XT2421-8)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|          |                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| MOTOROLA | moto g10 (XT2127-2)           | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto g13 (XT2331-2)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g14 (XT2341-3)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g20 (XT2128-2)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g22 (XT2231-2)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g23 (XT2333-3)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g24 (XT2423-3)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g30 (XT2129-2)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g32 (XT2235-2)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g34 5G (XT 2363-3)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g35 5G (XT2433-5)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g40 (XT2133-2)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g42 (XT2233-2)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g50 (XT2137-1)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g52 (XT2221-1)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g53 5G (XT2335-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g54 5G (XT2343-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g54 5G (XT2343-6)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g55 5G (XT2435-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g56 5G (XT2529-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g62 5G (XT2223-1)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g72 (XT2255-1)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g73 5G (XT2237-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g75 5G (XT2437-3)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g82 5G (XT2225-1)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g84 5G (XT2347-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g85 5G (XT2427-2)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g100                     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g8 (XT2045-2)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto g8 Plus (XT2019-1)       | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto g8 Power Lite (XT2055-1) | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | moto g9 Play (XT2083-3)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | moto g9 plus (XT2087-2)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|          |                          |           |                                                    |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| MOTOROLA | moto g9 power (XT2091-3) | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | one vision (XT1970-3)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | one zoom (XT2010-1)      | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| MOTOROLA | razr 40                  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | razr 40 ultra            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | razr 5G (XT2071-4)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | razr 5G 2022 (XT2251-1)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | razr 50 (XT2453-1)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | razr 50 Ultra (XT2451-3) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | razr 60 Ultra (XT2551-6) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| MOTOROLA | ThinkPhone (XT2309-2)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| NOKIA    | G11 (TA-1401)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| NOKIA    | G21 (TA-1418)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| NOKIA    | Nokia 3210 (TA-1618)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| NOTHING  | Phone (1)                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| NOTHING  | Phone (2)                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| NOTHING  | Phone (2A)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | 9 5G (LE2110)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | 9 5G (LE2113)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | 9 PRO 5G (LE2123)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | 10 PRO (NE2210)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | 10 PRO 5G (NE2213)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | 10T 5G (CPH2415)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | 11 5G (CPH2449)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | EIGHT 5G (IN2010)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | EIGHT 5G (IN2013)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | EIGHT PRO 5G (IN2020)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | EIGHT PRO 5G (IN2023)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | EIGHT T 5G (KB2000)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | EIGHT T 5G (KB2003)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | NORD 5G (AC2001)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | NORD 5G (AC2003)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS  | NORD 2 5G (DN2103)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|         |                             |           |                                                    |
|---------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| ONEPLUS | NORD 2T 5G (CPH2399)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | NORD 3 5G (CPH2437)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | NORD CE 5G (EB2103)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | NORD CE 2 5G (IV2201)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | NORD CE 2 Lite 5G (CPH2409) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | NORD CE 3 Lite 5G (CPH2465) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | NORD N10 5G (BE2029)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | NORD N100 (BE2013)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | OPEN 5G (CPH2551)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | SEVEN (GM1900)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | SEVEN (GM1903)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | SEVEN PRO (GM1910)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | SEVEN PRO (GM1913)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | SEVEN T (HD1900)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | SEVEN T (HD1903)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | SEVEN T PRO (HD1913)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ONEPLUS | TWELVE R 5G (CPH2609)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A12 (CPH2083)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A15 (CPH2185)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A15s (CPH2179)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A16 (CPH2269)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A16s (CPH2271)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A16k (CPH2349)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A17 (CPH2477)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A17k (CPH2471)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A18 (CPH2591)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A1x 5G (PHJ110)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A31 (CPH2015)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A38 (CPH2579)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A40 4G CPH2669              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A5 2020 (CPH1931)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A5 2020 (CPH1943)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO    | A5 5G CPH2735               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|      |                   |           |                                                    |
|------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| OPPO | A5 Pro CPH2711    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A5 Pro 5G CPH2695 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A52 (CPH2069)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A53 (CPH2127)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A53s (CPH2135)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A54 (CPH2239)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A54 5G (CPH2195)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A54s (CPH2273)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A55 (CPH2325)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A57 (CPH2387)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A57s (CPH2385)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A58 (CPH2577)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A60 (CPH2631)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A60 5G (CPH2683)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A72 (CPH2067)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A73 5G (CPH2161)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A74 5G (CPH2197)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A76 (CPH2375)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A77 (CPH2385)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A77 5G (CPH2339)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A77s (CPH2473)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A78 (CPH2565)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A78 5G (CPH2483)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A78 5G (CPH2495)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A79 5G (CPH2557)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A80 5G CPH2639    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A9 2020 (CPH1941) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A91 (CPH2021)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A92 (CPH2059)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A93 (CPH2121)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A94 (CPH2205)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A94 5G (CPH2211)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A95 (CPH2365)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|      |                           |           |                                                    |
|------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| OPPO | A96 (CPH2333)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | A98 5G (CPH2529)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | F17 (CPH2095)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | F17 Pro (CPH2119)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | F19 (CPH2219)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find N2 Flip (CPH2437)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find N2 5G (PGU110)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X2 Lite 5G (CPH2005) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X2 Neo 5G (CPH2009)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X2 Pro 5G (CPH2025)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X3 Lite (CPH2145)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X3 Neo 5G (CPH2207)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X3 Pro (CPH2173)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X5 (CPH2307)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X5 Lite (CPH2371)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X5 Pro (CPH2305)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X6 5G (PGFM10)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X6 Pro 5G (PGEM10)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Find X8 Pro 5G CPH2659    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | R15 Pro (CPH1831)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno (CPH1917)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno 5G (CPH1921)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno Z (CPH1979)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno2 (CPH1907)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno2 Z (CPH1951)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno4 (CPH2091)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno4 Lite (CPH2125)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno4 Pro 5G (CPH2089)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno4 Z 5G (CPH2065)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno5 (CPH2159)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno6 (CPH2235)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno6 (CPH2251)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO | Reno6 Pro (CPH2247)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|        |                              |           |                                                    |
|--------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| OPPO   | Reno6 Z 5G (CPH2237)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno7 (CPH2363)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno8 5G (CPH2359)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno8 Lite 5G (CPH2343)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno8 Pro 5G (CPH2357)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno8 T (CPH2481)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno9 5G (PHM110)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno9 Pro+ 5G (PGW110)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno10 5G (CPH2531)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno10 5G (China) PHW110     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno10 Pro 5G (CPH2525)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno10 Pro 5G (China) PHV110 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 10 Pro+ 5G (PHU110)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 10x Zoom (CPH1919)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 11F 5G (CPH2603)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 12 5G (CPH2625)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 12 Pro (CPH2629)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 12F 5G (CPH2637)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 13 5G CPH2689           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 13F 5G CPH2699          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | Reno 13 Pro 5G CPH2697       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| OPPO   | RX17 Neo (CPH1893)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 8 (RMX3085)                  | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME | 8 5G (RMX3241)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 8i (RMX3151)                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 9 (RMX3521)                  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 9 5G (RMX3474)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 9i (RMX3491)                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 9Pro 5G (RMX3472)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 9Pro+ 5G (RMX3393)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 10 (RMX3630)                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 11 5G (RMX3780)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME | 11Pro 5G (RMX3771)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|         |                           |           |                                                    |
|---------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| REALME  | 11Pro+ 5G (RMX3741)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | 12 5G (RMX3999)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | 12+ 5G (RMX3867)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | 12Pro 5G (RMX3842)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | 12Pro+ 5G (RMX3840)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | 14x 5G (RMX3943)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | C21Y (RMX3263)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | C25Y (RMX3289)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | C30 (RMX3623)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | C31 (RMX3501)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | C33 (RMX3624)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | C35 (RMX3511)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | C51 (RMX3830)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | C53 (RMX3760)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | C55 (RMX3710)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | C67 (RMX3890)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | GT 5G (RMX2202)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | GT Neo2 5G (RMX3370)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | GT2 5G (RMX3311)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | GT2 Pro 5G (RMX3301)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | Narzo 30 5G (RMX3242)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| REALME  | Narzo 50A Prime (RMX3516) | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| REALME  | Note 50 (RMX3834)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A02s (A025G/DSN)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A03 (A035G/DSN)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A03s (A037G/DSN)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A04s (A047F/DSN)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A05s (A057G/DSN)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A10 (A105FN/DS)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A10s (A107F/DS)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A12 (A125F/DSN)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A12 (A127F/DSN)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A13 (A135F/DSN)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |



|         |                                |           |                                                    |
|---------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| SAMSUNG | Galaxy A13 4G NE (A137F/DSN)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A13 5G (A136B/DSN)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A14 LTE (A145R/DSN)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A14 5G (A146P/DSN)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A15 LTE (A155F/DSN)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A15 5G (A156B/DSN)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A16 LTE (A165F/DSB)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A16 5G (A166B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A20e (A202F/DS)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A20s (A207F/DS)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A21s (A217F/DS)         | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A21s A217F/DSN          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A22 (A225F/DS)          | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A22 5G (A226B/DSN)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A22 (A225F/DSN)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A23 5G A236B/DSN        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A25 5G (A256B/DSN)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A26 5G (A266B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A30s (A307FN/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A31 (A315G/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A32 5G (A326B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A32 (A325F/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A33 5G (A336B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A33 5G (A336B/DSN)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A34 5G (A346B/DSN)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A35 5G (A356B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A36 5G (A366B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A40 (A405FN/DS)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A41 (A415F/DSM)         | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A41 (A415F/DSN)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A42 5G (A426B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A5 2017 (A520F)         | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A5 2017 Duos (A520F/DS) | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |

|         |                                    |           |                                                    |
|---------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| SAMSUNG | Galaxy A50 (A505FN/DS)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A51 (A515F/DS)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A51 5G (A516B/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A51 (A515F/DSN)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A52 4G (A525F/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A52 5G (A526B/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A52s 5G (A528B/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A53 5G (A536B/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A54 5G (A546B/DSN)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A55 5G (A556B/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A56 5G (A566B/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A6 (A600FN)                 | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A6 Duos (A600FN/DS)         | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A6+ (A605FN)                | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A6+ Duos (A605FN/DS)        | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A7 2018 DUOS (A750FN/DS)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A70 (A705FN/DS)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A71 (A715F/DS)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A72 (A725F/DS)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A8 2018 (A530F/DS)          | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A8 2018 (A530F)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A80 (A805F/DS)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy A9 2018 (A920F)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy A9 2018 Duos (A920F/DS)     | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Fold (F900F)                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy J3 2017 (J330FN)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J3 2017 Duos (J330F/DS)     | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J4+ Duos (J415FN/DS)        | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J5 2017 (J530F)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J5 Pro 2017 Duos (J530F/DS) | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J6 (J600FN)                 | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J6 Duos (J600FN/DS)         | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J6+ (J610FN)                | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |

|         |                                    |           |                                                    |
|---------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| SAMSUNG | Galaxy J6+ Duos (J610FN/DS)        | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J7 2016 (J710FN)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J7 2016 Duos (J710FN/DS)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy J7 2017 Duos (J730F/DS)     | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy M11 (M115F/DSN)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M12 (M127F/DSN)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M13 (M135F/DSN)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M20 (M205FN/DS)             | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy M21 (M215F/DSN)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M22 (M225FV/DS)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M23 (M236B/DS)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M23 5G (M236B/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M30s (M307FN/DS)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy M31 (M315F/DSN)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M31s (M317F/DSN)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M32 (M325FV/DS)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M33 5G (M336B/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M51 (M515F/DS)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M51 (M515F/DSN)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M52 5G (M526BR/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy M53 5G (M536B/DSN)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Note 8 (N950F)              | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Note 8 (N950F/DS)           | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Note 9 (N960F)              | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Note 9 (N960F/DS)           | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Note 10 (N970F/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Note 10 Lite (N770F/DS)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Note 10+ (N975F/DS)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Note 10+ 5G (N976B)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Note 20 (N980F/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Note 20 5G (N981B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|         |                                 |           |                                                    |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| SAMSUNG | Galaxy S8 (G950F)               | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy S8+ (G955F)              | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy S8+ Duos (G955FD)        | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy S9 (G960F)               | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy S9 (G960F/DS)            | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ (G965F)              | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ (G965F/DS)           | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy S10 (G973F/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S10 5G (G977B)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S10 Lite (G770F/DS)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S10+ (G975F/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S10e (G970F/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20 (G980F/DS)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20 5G (G981B/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20 FE (G780F/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20 FE (G780G/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20 FE 5G (G781B/DS)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20+ (G985F/DS)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S20+ 5G (G986B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S21 5G (G991B/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S21 5G FE (G990B/DS)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S21 5G FE NV (G990B2/DS) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S21+ 5G (G996B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S22 5G (S901B/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S22+ 5G (S906B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S22 Ultra 5G (S908B/DS)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S23 5G (S911B/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S23+ 5G (S916B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S23 Ultra 5G (S918B/DS)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S23 FE 5G (S711B/DS)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S24 (S921B)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|         |                                 |           |                                                    |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| SAMSUNG | Galaxy S24+ (S926B)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S24 Ultra (S928B)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S24 FE (SM-S721B/DS)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S25 5G (S931B/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S25+ 5G (S936B/DS)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S25 Edge 5G S937B/DS     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy S25 Ultra 5G (S938B/DS)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab A7 Lite T225         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab A8 (SM-X205)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab A9 Plus 5G (X216B)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S7 FE 5G T736B       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S8 (SM-X706B)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S8 Ultra 5G X906B    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S8+ 5G X806B         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S9 (SM-X716B)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S9 Ultra 5G (X916B)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S9+ 5G (X816B)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S10 Plus 5G X826B    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Tab S10 Ultra 5G X926B   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Watch Ultra L705F        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Watch7 L305F             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Watch7 L315F             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Xcover 4 (G390F)         | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Xcover 4s (G398FN/DS)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Xcover 5 (G525F/DS)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Xcover Pro (G715FN/DS)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Xcover6 Pro 5G G736B/DS  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy XCover7 5G (G556B)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip (F700F/DS)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip 5G (F707B)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip3 5G (F711B/DS)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip4 5G (F721B/DS)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|         |                              |               |                                                    |
|---------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| SAMSUNG | Galaxy Z Fold2 5G (F916B)    | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Fold3 5G (F926B/DS) | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Fold3 5G F926B      | Abilitato     | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| SAMSUNG | Galaxy Z Fold4 5G (F936B/DS) | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip5 (F731B)       | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Fold5 (F946B/DS)    | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip6 (SM-F741B)    | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| SAMSUNG | Galaxy Z Fold6 (SM-F956B/DS) | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 20L+ (T775H)                 | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 30 SE (6165H1)               | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 40 NXTPAPER (T612B)          | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 40 NXTPAPER 5G (T771K3)      | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 40 R 5G                      | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 40 SE (T610K2)               | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 403 (T431D)                  | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 406 (T506K)                  | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     |                              | 408 Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 50 SE (T611B1)               | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 505 (T509K)                  | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | 60R 5G (T519H)               | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | OneTouch 5041 (T314D)        | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | T306 (6102H)                 | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | TAB 10 Gen2 LTE (8196G)      | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | TAB 11 FE (9465G)            | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | TCL 50 5G (TO-613K)          | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | TCL 50 NXTPAPER 5G (T702D)   | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| TCL     | TCL 501 (T433D)              | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo    | V21 5G V2050                 | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo    | V23 5G (V2102)               | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo    | V40 (V2348)                  | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo    | V40 Lite 5G V2341            | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo    | V40 SE 5G                    | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo    | V50 (V2427)                  | Abilitato     | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|        |                           |           |                                                    |
|--------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Vivo   | V50 Lite (V2440)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | V50 Lite V2453            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | X51 5G V2006              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | X60 Pro 5G V2046          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | X80 Lite 5G V2208         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | X80 Pro 5G V2145          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | X200 Pro 5G V2413         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y01 V2118                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y11s V2028                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y19s V2419                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y20s V2027                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y21 (V2111)               | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y21s V2110                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y22s V2206                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y28 V2352                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y28s 5G (V2346)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y29s 5G (V2446)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y33s (V2109)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y35 V2205                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y55 5G (V2127)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y70 V2023                 | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y72 5G (V2041)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| Vivo   | Y76 5G (V2124)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 11 Lite 5G NE (2109119DG) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 11T (21081111RG)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 11T Pro (2107113SG)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 12 (2201123G)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 12 Lite (2203129G)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 12 Pro (2201122G)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 12T   5G (22071212AG)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 12T Pro   5G (22081212UG) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 12x 5G (2112123AC)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 12X 5G 2112123AG          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|        |                              |           |                                                    |
|--------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| XIAOMI | 13 (2211133G)                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 13 Lite (2210129SG)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 13 Pro (2210132G)            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 13 Ultra 5G 2304FPN6DC       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 13T (2306EPN60G)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 13T Pro (23078PND5G)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 14 5G (23127PN0CG)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 14 Ultra 5G (24030PN60G)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 14T (2406APNFAG)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 14T Pro (2407FPN8EG)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 15 5G (24129PN74G)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | 15 Ultra 5G (25010PN30G)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 10   5G (M2001J2G)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 10 Lite   5G (M2002J9G)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | MI 10 Lite   5G M2002J9S     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | MI 10 Pro 5G (M2001J1G)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 10T   5G (M2007J3SY)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 10T Lite   5G (M2007J17G) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 10T Pro   5G (M2007J3SG)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 11 (M2011K2G)             | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 11 Lite (M2101K9AG)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 11 Lite 5G (M2101K9G)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | MI 11 Ultra 5G M2102K1C      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | MI 11 Ultra 5G M2102K1G      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi 11i (M2012K11G)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Mi Note 10 (M1910F4G)        | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | MIX Flip 2405CPX3DG          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco C40 220333QPG           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco C55 22127PC95G          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco C65 (2310FPCA4G)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco C75 2410FPCC5G          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F3 5G (M2012K11AG)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F4 5G 22021211RG        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |



|        |                           |           |                                                    |
|--------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| XIAOMI | Poco F4 GT 5G 21121210G   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F5 5G 23049PCD8G     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F5 Pro 5G 23013PC75G | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F6 (24069PC21G)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F6 Pro (23113RKC6G)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F7 Pro 24117RK2CG    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco F7 Ultra 24122RKC7G  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M3 Pro 5G M2103K19PI | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M4 5G 22041219PG     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M4 Pro 2201117PG     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M5 22071219CG        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M5s 2207117BPG       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M6 (2404APC5FG)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M6 Pro (2312FPCA6G)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco M7 Pro 5G 2409FPCC4G | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X3 GT 21061110AG     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X3 NFC (M2007J20CG)  | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | Poco X4 GT 5G 22041216G   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X4 Pro 5G 2201116PG  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X5 5G 22111317PG     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X5 Pro 5G 22101320G  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X6 5G 23122PCD1G     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X6 Pro 5G 2311DRK48G | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X7 24095PCADG        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Poco X7 Pro 2412DPC0AG    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 9 (M2004J19AG)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 9 (M2004J19G)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 9A (M2006C3LG)      | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | Redmi 9AT (M2006C3LVG)    | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | Redmi 9C (M2006C3MG)      | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | Redmi 9T (M2010J19SG)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 9T (M2010J19SY)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10 21061119AG       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|        |                               |           |                                                    |
|--------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| XIAOMI | Redmi 10 21061119AL           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10 (21061119DG)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10 5G (22041219NY)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10 2022 (22011119UY)    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10A 220233L2G           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10C 220333QAG           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10C (220333QNY)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 10 Power 220333QBI      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 12 23053RN02A           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 12 23053RN02Y           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 12 5G (23076RN8DY)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 12C (22126RN91Y)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 13 2404ARN45A           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 13 24040RN64Y           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 13C (23108RN04Y)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi 13C 5G (23124RN87G)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | RedMi 14C (2409BRN2CY)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi A1 (220733SG)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi A1+ 220733SFG           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi A2 (23028RN4DG)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi A2+ 23028RNCAG          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi A3 (23129RN51X)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi A3 Pro 2409BRN2CG       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi K60 5G 23013RK75C       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 8 Pro (M1906G7G)   | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | Redmi Note 8T (M1908C3XG)     | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | Redmi Note 9 (M2003J15SG)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 9 M2003J15SS       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 9 Pro (M2003J6B2G) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 9T 5G (M2007J22G)  | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| XIAOMI | Redmi Note 10 (M2101K7AG)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 10 5G (M2103K19G)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 10 Pro (M2101K6G)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|        |                                    |           |                                                    |
|--------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| XIAOMI | Redmi Note 10S M2101K7BG           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 10S M2101K7BL           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 10S (M2101K7BNY)        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 (2201117TG)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 2201117TI            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 2201117TL            | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 (2201117TY)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 21121119SC           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 Pro 2201116TG        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 Pro 5G (2201116SG)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11 Pro+ 5G (21091116UG) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11E Pro 5G 2201116SC    | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11S 2201117SG           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11S 2201117SY           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 11S 5G (22031116BG)     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 12 (23021RAA2Y)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 12 5G (22111317G)       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 12 Pro 2209116AG        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 12 Pro 5G (22101316G)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 12 Pro+ 5G (22101316UG) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 12S 23030RAC7Y          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 12S 2303CRA44A          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 13 (23124RA7EO)         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 13 5G (2312DRAABG)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 13 Pro 5G (23117RA68G)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 13 Pro 5G (2312DRA50G)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 13 Pro+ 5G (23090RA98G) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 14 24117RN76G           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 14 24117RN76O           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 14 24117RN76E           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 14 5G (24094RAD4G)      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 14 Pro 24116RACCG       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Note 14 Pro 5G (24090RA29G)  | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |

|        |                                    |           |                                                    |
|--------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| XIAOMI | Redmi Note 14 Pro+ 5G (24115RA8EG) | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Pad Pro 5G 24074RPD2G        | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| XIAOMI | Redmi Pad SE 8.7 4G (24076RP19G)   | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade 10 Smart                     | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ZTE    | Blade A5 2019                      | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ZTE    | Blade A5 2020                      | Abilitato | Non Abilitato al VoLTE Roaming                     |
| ZTE    | Blade A33s                         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A34                          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A35e                         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A51                          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A52                          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A53                          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A54                          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A72                          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A72 5G                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A72s                         | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A73 5G                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A75 5G                       | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade A76 5G (Z2469N)              | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Blade V50 Design 5G                | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Nubia Flip 5G                      | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Nubia Flip 2 5G (NX732J)           | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Nubia Focus 5G                     | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |
| ZTE    | Nubia Focus 2 5G (Z2462N)          | Abilitato | Necessario Aggiornare all'ultima versione software |